



Znak sprawy: **ZS.2100.1/2023**

Elbląg, dnia 11.04.2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

**Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129803/01 z dnia 10 marca 2023**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych na „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku Elbląskiego.”.

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający zawiadamia, że w dniach: 05.04.2023 r. i 06.04.2023 r. wpłynęły wnioski od potencjalnych Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1 :**

Prosimy o podanie parametrów projektowanej wykładziny sportowej w Sali gimnastycznej - np. kolor, przewidywane atesty.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Parametry zaprojektowanej wykładziny sportowej znajdują się w opisie projektu technicznego i wykonawczego

branży architektonicznej cyt. *Wykładzina sportowa – wykładzina kombi elastyczna z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PVC*

*Grubość całkowita*  $\geq 7,5$  mm

*Grubość kompleksu warstwy użytkowej*  $\geq 2,0$  mm

*Tłumienie dźwięku*  $\geq 20$  dB ISO 10140-3/717-2

*Absorpcja uderzeń* 32, P1 EN 14808

*Amortyzacja* P1 EN 14904

*Odbicie piłki*  $\geq 95\%$ .

*Odporność na ścieranie* 100 mg EN ISO 5470-1

*Lotne związki organiczne (VOC)* KLASA A+ ISO 16000

*Ciężar*  $\geq 4800$  g/m<sup>2</sup>

- o Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą) winylu.
- o Dolna warstwa wykonana z dwuwarstwowej (dwukolorowej) pianki sprężystej; pierwsza warstwa kompensująca drgania i optymalizująca odbicie piłki, druga warstwa amortyzująca.
- o Wykładzina posiadająca wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego zbrojonego włókna szklanego.
- o Szerokość rolki nie mniej niż 180cm w celu stworzenia powierzchni z jak najmniejszą ilością potąceń sznurem spawalniczym, który jest najbardziej narażonym na uszkodzenie elementem podłogi sportowej podczas użytkowania.
- o Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne.
- o Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: Atest Higieniczny, Karta techniczna potwierdzona przez producenta, 3 dowolne Certyfikaty Międzynarodowych Federacji/Związków Sportowych
- o Wykładzina z podziałem kolorystycznym na różne boiska do sportów.



Znak sprawy: **ZS.2100.1/2023**

Wykonując nową posadzkę sportową należy zachować istniejącą zasadę podziału na boiska i pola wyznaczone liniami wg. stanu istniejącego. Podstawowe pole boiska (obecnie kolor pomarańczowy), należy wykonać w kolorze żółtym, obecne wydzielone pola w kolorze niebieskim należy wykonać w kolorze szarym, natomiast linie należy wykonać w kolorach niebieskim, czerwonym i białym.

Ostateczny dobór kolorów należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu.

Pytanie nr 2:

Sala sportowa wyposażona jest w kosze do piłki zatem prosimy o informacje na temat linii boiskowych ich rozmiarów i sposobu naniesienia. Czy linie mają wyznaczać tylko boisko do koszykówki czy też inne. Prosimy o dołączenie odpowiednich rysunków technicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Z uwagi na istniejące wymiary Sali sportowej, podczas remontu należy zachować i odtworzyć istniejący układ linii, z zachowaniem wszystkich podziałów, na rodzaje boisk i strefy boisk wg kolorystyki opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie precyzyjnej informacji dotyczącej ilości grzejników płytowych jaka należy przyjąć do wyceny. Ogólna ilość grzejników występujących w załączonych przedmiarach wg wyliczeń wykonawcy wynosi 107 i 47 szt. W PT w zestawieniu materiałów liczba ta wynosi 285 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Z uwagi na konieczność sprawdzenia projektu branży sanitarnej i ponownego przeliczenia danych Zamawiający udzieli odpowiedzi do dnia 13.04.2023 r.

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy pęknięcie muru zewnętrznego w Sali gimnastycznej przy schodach zewnętrznych jest przewidziane do naprawy lub ewentualnego wzmocnienia konstrukcyjnego jeśli tak to prosimy o niezbędną dokumentację.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W przedmiarze budowlanym w pozycji 5.14 przewidziano roboty budowlane związane z naprawą tynków. W pozycji tej oszacowano koszt naprawy, który wynika z iloczynu procentowego udziału powierzchni podlegającej naprawie (5%), pomnożonego przez powierzchnię ścian do ocieplenia. Wykonawca powinien w tej pozycji uwzględnić koszty naprawy wszystkich elementów tynków i ścian budynku. Jeżeli wykonawca uzna, że zastosowany w pozycji współczynnik (5%) wymaga zmiany w celu wyliczenia prawidłowego kosztu wykonania napraw ścian i tynków to powinien zastosować własny współczynnik, który będzie uwzględnił koszty wyliczone przez wykonawcę. Zatem w celu prawidłowego wyliczenia kosztów naprawy ścian i tynków, wykonawca może zastosować dowolny współczynnik w pozycji 5.14.

Pytanie nr 5:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o kilka dni z powodu bardzo dużego stopnia trudności z opracowaniem szczegółowych kosztorysów będących załącznikiem do oferty.



Znak sprawy: **ZS.2100.1/2023**

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-04-14 10:00

Po zmianie:

2023-04-21 12:30

2. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-04-14 10:30

Po zmianie:

2023-04-21 13:00

3. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-05-13

Po zmianie:

2023-05-20